

No. EXPEDIENTE

CONANI-UC-CD-2018-0131

Fecha de emisión: 15/05/2018

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: CONANI-2018-00272

Descripción: Servicio de reparación de aire acondicionado en el 3er. nivel del edificio 1 de la Oficina Principal

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Climaser, SRL

RNC: 124022691

Nombre Comercial: Climaser, SRL

Domicilio Comercial: 2da, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-535-3549

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 54,700.00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	4010170 1	Reparacion de aire Acondicionado de la Recepción del 3er nivel	1.00	UD	5,423.73	5,423.73		976.27	0.00	6,400.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	39121311	Reparación de aire Acondicionado del Salon de Capacitacion	1.00	UD	40,932.20	40,932.20		7,367.80	0.00	48,300.00

Subtotal RD\$	46,355.93
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	8,344.07
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	54,700.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2		Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo 2081 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	16/05/2018 03:00:00 p.m.
1		Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo 2081 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	16/05/2018 03:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido